502005

Fecha de Alta 26-01-2009 Versión

FERRORITE



MONTÓ

Ferrorite

13 - 19/08/2024

FAMILIA LÍNEA **ESMALTES / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS**

ANTIOXIDANTE METALES

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Esmalte antioxidante y directo al óxido brillante, de elevada protección contra la corrosión. Acabado liso brillante. 3 en 1: pasivador del óxido, imprimación y esmalte de acabado. Ahorra tiempos y capas al no tener que imprimar y seca más rápido que los esmaltes sintéticos tradicionales. Esmalte decorativo de alta calidad y duración. Este producto contribuye a las certificaciones LEED®, BREEAM® y VERDE.

USOS

Exterior/Interior Hierro Acero Hierro o acero oxidado

PROPIEDADES

- Aplicable directamente sobre oxido
- Actua como esmalte y antioxidante
- Buena retención de color y brillo.
- Cumple la norma UNE 48316:2014 Pinturas y barnices. Esmaltes decorativos anticorrosivos de altas prestaciones en base disolvente.
- Acabado sellado, impermeable, de alta dureza y totalmente lavable







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Referencia Color	FERRORITE BLANCO		
Acabado	Brillo		
Peso específico	1,05± 0,05 kg/l		
Viscosidad	180 +/- 30 SG		
Sólidos en volumen	41± 1		
Sólidos en peso	58± 1		
VOC	Cat. i/BD 600/500 (2007/2010):489,22 g/l		
Rendimiento aprox. por mano	10-12 m ² /L		
Secado tacto	(20°C HR: 60%):1-2h		
Repintado	(20°C HR: 60%): 4h		
Colores	Blanco 100, Negro Brillo 101, Negro Satinado 105, Plata 195		
	Bases BL, IN y TR		

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

502005

FERRORITE

Fecha de Alta 26-01-2009 Versión

13 - 19/08/2024



Soportes Nuevos

Hierro y acero nuevos y/u oxidados:

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos, así como bien desengrasado, sin calamina seco.
- Si presenta signos de oxidación, no se necesita eliminar el óxido incrustado, simplemente lijar y eliminar las partículas mal adheridas. Seguidamente aplicar directamente Ferrorite.
- Si existen zonas con corrosión, eliminar con cepillo metálico o cualquier abrasivo hasta eliminar todo el óxido suelto (ST3).

Restauración y mantenimiento

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos, bien desengrasado y seco.
- Sobre pinturas en buen estado y mates, limpiar, desengrasar y aplicar directamente,
- Sobre pinturas en buen estado, satinadas y brillantes, limpiar, desengrasar, matizar (lijando superficial, mejorando la adherencia) y aplicar directamente.
- Sobre pinturas en mal estado o mal adheridas, eliminarlas mediante medios mecánicos o químicos y proceder como sobre soporte nuevo.
- Sobre pinturas antiguas en las que se desconozca su composición o exista duda de su adherencia es siempre conveniente realizar pruebas previas de adherencia.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Aplicar sobre substratos limpios y secos, eliminando la suciedad mediante desengrasantes o detergentes y agua limpia.
- Preparar el soporte como se indica en los apartados anteriores, PREPARACION DE SOPORTES NUEVOS Y/O RESTAURACION Y MANTENIMIENTO.
- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- No aplicar el producto a temperaturas extremas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- No aplicar con humedades relativas superiores a 80%.
- Se recomienda una aplicación mínima de dos capas a 50 60 micras secas (8 m2/l por mano), para condiciones adversas este espesor debe aumentarse hasta 150 180 micras.

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente Ferrorite

Método de aplicación Dilución orientativa

Brocha, rodillo o pistola 0-5%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado		
Tela asfáltica					
MAX STD	Ferrorite esmalte liso Ferrorite esmalte liso	Ferrorite esmalte liso	Ferrorite esmalte liso Ferrorite esmalte liso		
Hierro, acero					
MAX STD	Ferrorite esmalte liso Ferrorite esmalte liso	Ferrorite esmalte liso	Ferrorite esmalte liso Ferrorite esmalte liso		

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

502005

FERRORITE

Fecha de Alta 26-01-2009 Versión 13 - 19/08/2024



NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.375 L Bases en formato 0.75 L, 4 L